



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°  ACTUALIZACIÓN  ACT ADM

MODALIDAD  CATEGORÍA

DIRECCIÓN  **UPZ** **BARRIO** **MANZANA** **PREDIO**


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	Pequeña, para alojar cilindros de gas
FACHADA LONGITUD APROX	22 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Mixto en buen estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta
VENTANERIA	Madera en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro ladrillo en buen estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Bueno
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Ninguno

**OBSERVACIONES**



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°  ACTUALIZACIÓN  ACT ADM

MODALIDAD  CATEGORÍA

UPZ BARRIO MANZANA PREDIO  
DIRECCIÓN


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - pintura	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Mixto en buen estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en regular estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Pintura general

**OBSERVACIONES**



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-021-03	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	21	3	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Calle 56 No 20 - 22				


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Residencias Universitarias	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Verde/ en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta
VENTANERIA	Combinada en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	Si presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL	1,20 X 0.70	ELEMENTOS DETERIORADOS	Muro antejadín, piso del retroceso

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-021-04	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	21	4	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Calle 56 No 20 - 40				


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Oficinas	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Fachada en general

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-021-07	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	21	7	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Carrera 21 No 56 - 24				


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Centro de Aplicación Pedagógica - CEDAP  
(Institución de Educación Técnica)


**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - pintura - piedra en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	17 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro ladrillo en buen estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Bueno
AVISO COMERCIAL	1 aviso	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL	2.10 m * 0.70 m	ELEMENTOS DETERIORADOS	Ninguno

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-021-13	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	21	13	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Calle 57 No 20 - 19				


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	
Comercial	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	Antejardín transformado
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura	CONSTRUCCIÓN EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	12 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	1 visible
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Bueno
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL	No aplica	ELEMENTOS DETERIORADOS	Pintura de fachada

**OBSERVACIONES**



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-021-14	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	21	14	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Calle 57 No 20 - 13 Esquina				


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	
Comercial	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	Si presenta
FACHADA LONGITUD APROX	18 m	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Verde en mal estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro en regular estado	GRIETAS	Si presenta
REJA	Si presenta en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en mal estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	Si tiene	FRANJA AMBIENTAL	Pequeño tramo, en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL	0.70 m* 1 m / 0.50 m * 0.80 m	ELEMENTOS DETERIORADOS	Fachada en general de la parte habitacional

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-021-15	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	21	15	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Carrera 20 No 56 - 35				


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Mixto en buen estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Madera en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro ladrillo en buen estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Bueno
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Ninguno

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°  ACTUALIZACIÓN  ACT ADM

MODALIDAD  CATEGORÍA

UPZ BARRIO MANZANA PREDIO  
DIRECCIÓN


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

<input type="text" value="Oficinas"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Bueno
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Ninguno

**OBSERVACIONES**



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-022-03	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipológica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	22	3	
DIRECCIÓN	UPZ	BARRIO	MANZANA	PREDIO	
Carrera 21 No 54 - 04 Esquina					

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	
Comercial	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - pintura	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	26 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en regular estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta en buen estado
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	No presenta	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Malo
AVISO COMERCIAL	4 avisos	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL	1.60 m X 0.50 en promedio	ELEMENTOS DETERIORADOS	Anden de 1er piso en constr

**OBSERVACIONES**



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-022-04	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	22	4	
DIRECCIÓN	Carrera 21 No 54 - 24				

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Comercial	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	No presenta	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Bueno
AVISO COMERCIAL	2 avisos	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL	2.10 m X 0.60 en promedio	ELEMENTOS DETERIORADOS	Ninguno

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-022-12	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipológica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	22	12	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Carrera 20 No 55 A - 41				

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura y ladrillo	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	12 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Mixto
CUBIERTA/TECHO	Teja española	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro ladrillo en regular estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Muro exterior

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-022-13	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipológica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	22	13	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Carrera 20 No 54 - 37				

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - pintura en buen estado	CONSTRUCCIÓN EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	12 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Verde / en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta en buen estado
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro ladrillo en regular estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL	No aplica	ELEMENTOS DETERIORADOS	Muro antejardin, reja de acceso fachada sucio y pintura

**OBSERVACIONES**

21-Jul-01



o  
ado

ucción

21-Jul-01



21-Jul-01



ado

21-Jul-01



o  
ado

o, ladrillo  
a



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°  ACTUALIZACIÓN  ACT ADM

MODALIDAD  CATEGORÍA

DIRECCIÓN  **BARRIO** **MANZANA** **PREDIO**


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	19 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro en buen estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Muro exterior

**OBSERVACIONES**



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-023-02	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	23	2	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Calle 54 No 20 - 18				

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - piedra - pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	16 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Bueno
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Ninguno

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-023-03	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	23	3	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Calle 54 No 20 - 26				


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	15 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Bueno
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en regular estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Ninguno

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-023-04	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	23	4	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Calle 54 No 20 - 36				

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	15 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Mixto en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	En area de 2do piso
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en regular estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Muro antejardín - pintura de voladizos

**OBSERVACIONES**

Los árboles de la franja ambiental no permiten la visibilidad de la fachada.



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-023-05	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	23	5	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Calle 54 No 20 - 50 Esquina				

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - pintura en regular estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	22 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	1 visible
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Pintura

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-023-18	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	23	18	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Diagonal 54 No 20 - 37				

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	17 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Mixto en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Madera en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro ladrillo en buen estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Bueno
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Ninguno

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-023-22	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	23	22	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Carrera 20 No 53 B - 71				

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	
Comercial	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura en regular estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	13 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	1 visible
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	No presenta	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Bueno
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Pintura de fachada y muro exterior

**OBSERVACIONES**



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-023-24	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	23	24	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Carrera 20 No 53 B - 65				

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES	Escalera acceso y puerta en segundo piso
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura - granito en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	Garage
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	1 visible
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	En fachada de 2do piso
REJA	No presenta	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Fachada pintura y muro antejardín

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-023-25	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	23	25	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Carrera 20 No 53 B - 51				

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES	Antejardin transformado
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	Garage
FACHADA LONGITUD APROX	15 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Mixto en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro bajo	GRIETAS	En fachada de 2do piso
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Muro exterior y pintura

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°  ACTUALIZACIÓN  ACT ADM

MODALIDAD  CATEGORÍA

UPZ **BARRIO** **MANZANA** **PREDIO**  
DIRECCIÓN

**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

<input type="checkbox"/> Habitacional	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Comercial	<input type="checkbox"/>

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES	Antejardin transformado
MATERIAL FACHADA	Granito y pañete pintado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	Aislamiento lateral cubiero
FACHADA LONGITUD APROX	15 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	No presenta	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Pintura general de fachada

**OBSERVACIONES**



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-024-14	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	24	14	
UPZ	BARRIO		MANZANA	PREDIO	
DIRECCIÓN	Carrera 21 No 53 - 94				


FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

Habitacional
Comercial


ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	adriillo - piedra y pintura en mal estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	24 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en regular estado	ANTENAS	1 visible
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	No presenta	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	3 avisos	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL	2.20 m X 0.60 m promedio	ELEMENTOS DETERIORADOS	Fachada en general del primer piso

OBSERVACIONES

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-024-15	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	24	15	
DIRECCIÓN	UPZ	BARRIO	MANZANA	PREDIO	
Calle 54 No 20 - 35					


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional


**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	4 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	1 visible
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro ladrillo en buen estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Antejardin y muro exterior

**OBSERVACIONES**




**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-024-16	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	24	16	
DIRECCIÓN	UPZ	BARRIO	MANZANA	PREDIO	
Calle 54 No 20 - 33					


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional


**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Mixto
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro ladrillo en regular estado	GRIETAS	En fachada de 2do piso
REJA	Metálica en regular estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en regular estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Reja y puerta

**OBSERVACIONES**




**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-024-17	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	24	17	
DIRECCIÓN	UPZ	BARRIO	MANZANA	PREDIO	
Calle 54 No 20 - 19					


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Mixto
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Madera en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro pañete en buen estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en regular estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Ninguno

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-024-18	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	24	18	
DIRECCIÓN	UPZ	BARRIO	MANZANA	PREDIO	
Carrera 20 No 53 - 95 / 97 Esquina					


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	21 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Verde
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro ladrillo en buen estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Muro exterior

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-024-21	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	24	21	
DIRECCIÓN	UPZ	BARRIO	MANZANA	PREDIO	
Carrera 20 No 53 - 73					


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Oficinas	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Regular	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete - pintura en regular estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	1 visible
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	No presenta	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Pintura de fachada

**OBSERVACIONES**

Presenta graffitti en muro lateral



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-024-22	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	24	22	
DIRECCIÓN	UPZ	BARRIO	MANZANA	PREDIO	
Carrera 20 No 53 - 65					


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Comercio puntual	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete - pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Mixto en buen estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Madera en buen estado	ANTENAS	1 visible
CERRAMIENTO ORIGINAL	Muro en buen estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	1 aviso	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en regular estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL	2.10 m X 0.50	ELEMENTOS DETERIORADOS	Pintura

**OBSERVACIONES**



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-024-23	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	24	23	
DIRECCIÓN	UPZ	BARRIO	MANZANA	PREDIO	
Carrera 20 No 53 - 55 / 57					


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Iglesia Ministerio Trigo del Cielo	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete - pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/ TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	No presenta	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Bueno
AVISO COMERCIAL	1 aviso	FRANJA AMBIENTAL	No presenta
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL	2.50 m X 0.50 m	ELEMENTOS DETERIORADOS	Ninguno

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-024-24	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	24	24	
DIRECCIÓN	UPZ	BARRIO	MANZANA	PREDIO	
Carrera 20 No 53 - 47					


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional


**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Pañete con pintura en buen estado	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	14 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Duro en buen estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	No presenta
VENTANERIA	Metálica en buen estado	ANTENAS	1 visible
CERRAMIENTO ORIGINAL	No presenta	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en buen estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	1 aviso	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en regular estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL	3 m X 2 m	ELEMENTOS DETERIORADOS	Ninguno

**OBSERVACIONES**

--



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006**

FICHA N°	7208-024-25	ACTUALIZACIÓN	30 Junio 2007	ACT ADM	Dec. 606/ 21-Jul-01
MODALIDAD	SIC	CATEGORÍA	CT, Conservación Tipologica		
Galerías, 100		Banco Central Hipotecario, 7208	24	25	
DIRECCIÓN	UPZ	BARRIO	MANZANA	PREDIO	
Carrera 20 No 53 - 35					


**FOTOGRAFÍA INMUEBLE**



**FOTOGRAFÍA CONTEXTO**



**LOCALIZACIÓN**



**USO(S)**

Habitacional	

**ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO**



ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN	Bueno	MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES	No presenta
MATERIAL FACHADA	Ladrillo - piedra	CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN	No presenta
FACHADA LONGITUD APROX	16 metros	ANTEJARDIN TIPOLOGICO	Verde en regular estado
CUBIERTA/TECHO	Teja española en buen estado	RETROCESO EN FACHADA	Si presenta, 6 metros
VENTANERIA	Madera en buen estado	ANTENAS	No presenta
CERRAMIENTO ORIGINAL	Si presenta en regular estado	GRIETAS	No presenta
REJA	Metálica en buen estado	DETERIORO AVANZADO	No presenta
VOLADIZOS	Si presenta en regular estado	ESTADO DE ANDEN	Regular
AVISO COMERCIAL	No presenta	FRANJA AMBIENTAL	Si presenta en buen estado
MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL		ELEMENTOS DETERIORADOS	Pintura de garage

**OBSERVACIONES**

--