



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

UPZ

BARRIO

MANZANA

PREDIO

DIRECCIÓN


FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PINTURA | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 23 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/VERDE |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO PIEDRA/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | CUBIERTA/0,20 M | ESTADO DE ANDEN | REGULAR |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/REGULAR |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | FACHADA/ANDEN |

OBSERVACIONES

LA FACHADA PRESENTA DESCASCARAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS POR HUMEDAD / EL ANDEN SE ENCUENTRA CUARTEADO



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

UPZ

BARRIO

MANZANA

PREDIO

DIRECCIÓN

FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | PIEDRA LISA | CONSTRUCCIÓN EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 82 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/VERDE |
| CUBIERTA/TECHO | NO SE VISUALIZA | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | NO PRESENTA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | NO PRESENTA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | SALIENTE EN CADA PISO | ESTADO DE ANDEN | REGULAR |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/REGULAR |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | FACHADA 1er. PISO |

OBSERVACIONES

A NIVEL DEL PISO SE PRESENTA HUMEDAD / EL ANDEN PRESENTA ALGUNAS LOZAS DE CEMENTO DAÑADAS Y LA TAPA DE LAS CAÑERÍAS ESTÁ LEVANTADA



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

UPZ

BARRIO

MANZANA

PREDIO

DIRECCIÓN


FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN




USO(S)

HABITACIONAL

COMERCIO PUNTUAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|---------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | PIEDRA/GRANIPLAST/LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 14 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/DURO |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | REGULAR |
| AVISO COMERCIAL | 1 | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/MALA |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | 1,20 X 0,20 M | ELEMENTOS DETERIORADOS | ANDEN |

OBSERVACIONES

EL ANDEN SE ENCUENTRA CUARTEADO Y LA FRANJA AMBIENTAL ESTÁ DESCUIDADA



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

UPZ BARRIO MANZANA PREDIO

DIRECCIÓN


FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PINTURA/LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 15 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/VERDE |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | BUENO |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/BUENO |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | GRAFITI EN MURO EXTERIOR |

OBSERVACIONES



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

UPZ

BARRIO

MANZANA

PREDIO

DIRECCIÓN


FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PINTURA | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 26 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/VERDE |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | MALO |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/MALA |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | ANDEN CUARTEADO |

OBSERVACIONES

Empty box for observations.



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

UPZ

BARRIO

MANZANA

PREDIO

DIRECCIÓN

FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PINTURA/LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 15 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/MIXTO |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | MALO |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/REGULAR |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | CORNISAS/ANDEN |

OBSERVACIONES

EL ANDEN ESTÁ TOTALMENTE CUARTEADO / CORNISAS CON HUMEDAD



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

| | | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------|---------------------|
| FICHA N° | 7202-012-12 | ACTUALIZACIÓN | 30 de jul de 07 | ACT ADM | Dec. 606/ 21-Jul-01 |
| MODALIDAD | SIC | CATEGORÍA | CT, CONSERVACIÓN TIPOLOGICA | | |
| GALERIAS, 100 | | SAN LUIS, 7202 | 12 | 12 | |
| UPZ | BARRIO | MANZANA | PREDIO | | |
| DIRECCIÓN | CALLE 60 N° 18-25 | | | | |


FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

| |
|--------------|
| HABITACIONAL |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|---------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | GRANIPLAST/PIEDRA/LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 19 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/VERDE/MALO |
| CUBIERTA/TECHO | NO SE VISUALIZA | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO PIEDRA/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | MALO |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/REGULAR |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | ANDEN |

OBSERVACIONES

EL ANDEN ESTÁ TOTALMENTE CUARTEADO / EL JARDÍN ESTÁ DESCUIDADO



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

UPZ

BARRIO

MANZANA

PREDIO

DIRECCIÓN


FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PINTURA/LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 27 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/MIXTO |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | BUENO |
| AVISO COMERCIAL | 1 | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/BUENO |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | 1,20 X 0,60 M | ELEMENTOS DETERIORADOS | JARDÍN |

OBSERVACIONES

EL CEMENTO DEL PISO DE JARDÍN PRESENTA HUMEDAD



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

UPZ

BARRIO

MANZANA

PREDIO

DIRECCIÓN


FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | PIEDRA | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 14 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/MIXTO |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO GRANIPLAST/REJA | GRIETAS | MURO EXTERIOR |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | MALO |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/REGULAR |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | ANDEN/MURO EXT./FACHADA |

OBSERVACIONES

ANDEN CUARTEADO / MURO EXTERIOR CON HUMEDAD Y DESPORTILLADO / FALTA LIMPIEZA EN FACHADA



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

UPZ

BARRIO

MANZANA

PREDIO

DIRECCIÓN

FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PINTURA/LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 15 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/MIXTA |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | CUBIERTA/0,20 M | ESTADO DE ANDEN | REGULAR |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | NO PRESENTA |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | NINGUNO |

OBSERVACIONES

| | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------------|
| FICHA N° | 7202-013-01 | ACTUALIZACIÓN | 30 de jul de 07 | ACT ADM | Dec. 606/ 21-Jul-01 |
| MODALIDAD | SIC | CATEGORÍA | CT, CONSERVACIÓN TIPOLOGICA | | |
| GALERIAS, 100 | SAN LUIS, 7202 | 13 | 1 | | |
| UPZ | BARRIO | MANZANA | PREDIO | | |
| DIRECCIÓN | CARRERA 18 N° 58B-07 | | | | |

FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO




LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | REGULAR | MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 16 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/MIXTO |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | REGULAR |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/REGULAR |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | PINTURA MURO EXTERIOR |

OBSERVACIONES

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

DIRECCIÓN

FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL
COMERCIO PUNTUAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | REGULAR | MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PIEDRA/LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 15 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/MIXTO |
| CUBIERTA/TECHO | NO SE VISUALIZA | RETROCESO EN FACHADA | PRESENTA/0,50 M |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | NO PRESENTA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | NO PRESENTA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | REGULAR |
| AVISO COMERCIAL | 2 | FRANJA AMBIENTAL | NO PRESENTA |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | 2,10 X 0,70 M / 2 X 0,30 M | ELEMENTOS DETERIORADOS | PISO ANTEJARDÍN/CUBIERTA |

OBSERVACIONES

SALIENTE EN CUBIERTA ESTA DESCASCARADA / FALTA PINTURA EN MENOR ESCALA



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

| | | | | | |
|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------|---------------------|
| FICHA N° | 7202-013-04 | ACTUALIZACIÓN | 30 de jul de 07 | ACT ADM | Dec. 606/ 21-Jul-01 |
| MODALIDAD | SIC | CATEGORÍA | CT, CONSERVACIÓN TIPOLOGICA | | |
| GALERIAS, 100 | | SAN LUIS, 7202 | 13 | 4 | |
| UPZ | | BARRIO | MANZANA | PREDIO | |
| DIRECCIÓN | CALLE 58B N° 18-40 | | | | |

FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PINTURA | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 14 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/MIXTA |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | NO PRESENTA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | CUBIERTA/PUERTA PPAL. | ESTADO DE ANDEN | REGULAR |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/BUENO |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | NINGUNO |

OBSERVACIONES



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

DIRECCIÓN

FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | GRANIPLAST/LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 21 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/MIXTO |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | BUENO |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/REGULAR |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | NINGUNO |

OBSERVACIONES

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

DIRECCIÓN

FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|------------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PINTURA/LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 14 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/VERDE |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | PUERTICA/METÁLICA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | REGULAR |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/REGULAR |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | OXIDO EN ORNAMENTACIÓN |

OBSERVACIONES

| | | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------|---------------------|
| FICHA N° | 7202-013-09 | ACTUALIZACIÓN | 30 de jul de 07 | ACT ADM | Dec. 606/ 21-Jul-01 |
| MODALIDAD | SIC | CATEGORÍA | CT, CONSERVACIÓN TIPOLOGICA | | |
| GALERIAS, 100 | | SAN LUIS, 7202 | 13 | 9 | |
| UPZ | | BARRIO | MANZANA | PREDIO | |
| DIRECCIÓN | CALLE 59 N° 18-27 | | | | |

FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMETRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PIEDRA/LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 17 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/MIXTO |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/REGULAR | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | REGULAR |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | NO PRESENTA |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | FACHADA/VENTANAS |

OBSERVACIONES

EN FACHADA Y MARCOS DE VENTANAS LA PINTURA SE ENCUENTRA DESCASCARADA / LA ORNAMENTACIÓN PRESENTA OXIDO

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

DIRECCIÓN

FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES | ANTEJARDÍN TRANSFORMADO |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PINTURA | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | CERRAMIENTO Y ENRAMADA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 16 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/DURO |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | BUENO |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/REGULAR |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | NINGUNO |

OBSERVACIONES

LA ENRAMADA DEL CERRAMIENTO DEL ANTEJARDÍN NO TIENE TEJAS



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° **7202-013-12** ACTUALIZACIÓN **30 de jul de 07** ACT ADM **Dec. 606/ 21-Jul-01**

MODALIDAD **SIC** CATEGORÍA **CT, CONSERVACIÓN TIPOLOGICA**

GALERIAS, 100 **SAN LUIS, 7202** **13** **12**
UPZ BARRIO MANZANA PREDIO

DIRECCIÓN **CARRERA 18 N° 58B-23**


FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | REGULAR | MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PINTURA/LADRILLO | CONSTRUCCIÓN EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 13 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/DURO |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO BAJITO | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | NO PRESENTA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | BUENO |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/REGULAR |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | PINTURA MENOR ESCALA |

OBSERVACIONES



**BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

ACTUALIZACIÓN: ALMA MATER. Convenio 005 de 2006

FICHA N° ACTUALIZACIÓN ACT ADM

MODALIDAD CATEGORÍA

DIRECCIÓN

FOTOGRAFÍA INMUEBLE



FOTOGRAFÍA CONTEXTO



LOCALIZACIÓN



USO(S)

HABITACIONAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO



| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| ESTADO GRAL. CONSERVACIÓN | BUENO | MODIFICACIONES VOLUMÉTRICAS EXTERIORES | NO PRESENTA |
| MATERIAL FACHADA | CEMENTO/PINTURA/LADRILLO | CONSTRUCCION EN ANTEJARDIN | NO PRESENTA |
| FACHADA LONGITUD APROX | 13 METROS | ANTEJARDIN TIPOLOGICO | PRESENTA/MIXTO |
| CUBIERTA/TECHO | TEJA BARRO | RETROCESO EN FACHADA | NO PRESENTA |
| VENTANERIA | ORIGINAL/METÁLICA/BUENA | ANTENAS | NO PRESENTA |
| CERRAMIENTO ORIGINAL | MURO LADRILLO/REJA | GRIETAS | NO PRESENTA |
| REJA | METÁLICA/BUENA | AVANZADO DETERIORO | NO PRESENTA |
| VOLADIZOS | NO PRESENTA | ESTADO DE ANDEN | REGULAR |
| AVISO COMERCIAL | NO PRESENTA | FRANJA AMBIENTAL | PRESENTA/REGULAR |
| MEDIDA APROX AVISO COMERCIAL | | ELEMENTOS DETERIORADOS | ESCALERAS |

OBSERVACIONES

ALGUNOS ESCALONES ESTÁN ROTOS / TIENE TECHO EN VIDIRIO EN ENTRADA PPAL